

【 工事基本測量 】 業務実績表

1/2

年度	工事名称	工事箇所	発注者名	業務概要
平成28年度	近畿自動車道紀勢線袋川地区改良工事	白浜町	大豊建設(株)	用地幅杭設置復元測量80点、境界復元測量89点
平成28年度	和歌山河川整備工事に伴う基本測量	和歌山市	(株)東組	基準点点検5点、仮BM測量0.5km、中心線0.11km 横断測量7本
平成28年度	和歌山下津港海岸(海南地区)冷水側津波防波堤築造工事	海南市	東亜建設工業(株)	3級基準点点検2点、4級基準点4点、水準測量0.3km
平成28年度	近畿自動車道紀勢線田辺・すさみ整備工事	田辺市～すさみ町	(株)池田土木	既設基準点点検17点、4級基準点22点、水準測量2.19km、仮BM測量2.56km
平成28年度	16和歌山北港防波堤地盤改良	和歌山市	若築建設(株)	基準点点検3点、4級基準点2点、水準測量5km
平成28年度	六十谷第2浄水場東側送水管移設工事	和歌山市	(株)中山建設	水準測量 L=1.6km
平成29年度	和歌山下津港本港地区防波堤(外)上部工等工事(第2工区)	和歌山市	(株)東組	基準点点検:5点、水準測量:3km、法線消波ブロック位置測量:約10点
平成29年度	丸山組施工管理業務	和歌山市	(株)丸山組	施工管理:平成28年10月11～平成29年3月31日
平成29年度	和歌山下津港海岸(海南地区)冷水側津波防波堤上部工等工事	海南市	五洋建設(株)	3級基準点点検:2点、水準測量0.3km、4級基準点:3点、現況測量1式
平成29年度	和歌山橋本線改良工事(その1)	和歌山市	大晶建設(株)	基準点点検:3点、基準点設置:2点、水準測量:0.5km
平成29年度	和歌山橋本線改良工事(その2)	和歌山市	(株)東組	基準点点検:8点、中心線縦断:70m、水準測量:0.6km
平成29年度	有田海南道路6号橋下部工事	海南市	(株)池田土木	基準点点検:4点、4級基準点:7点、水準測量0.85km
平成29年度	和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門築造工事	海南市	五洋建設(株)	基準点測量(基準点点検:3点、4級基準点:2点、水準測量1.2km)工事管理測量(2人/日×5日)
平成30年度	和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門取付護岸築造工事(第二工区)	海南市	(株)東組	3級基準点点検:2点、水準測量:3km、4級基準点測量:6点、深淺測量:19測線(幅50m)、深淺測量:2測線(幅20m)
平成30年度	和歌山下津港本港地区泊地(-13m)拡幅工事	和歌山市	若築建設(株)	3級基準点点検:4点、水準測量:4.6km、4級基準点測量:4点
平成30年度	和歌山橋本線地方特定道路整備工事	和歌山市	(株)中山建設	基準点点検測量:4点、中心線、縦横断測量:90m、仮BM測量:194m
平成30年度	和歌山下津港港湾整備(放置艇対策)外合併工事	和歌山市	築港建材(株)	4級基準点点検:4点、水準測量:270m、引照点設置:12点
平成30年度	和歌山下津港海岸(海南地区)築地護岸築造工事	海南市	東亜建設工業(株)	3級基準点点検:2点、水準測量:1.7km、4級基準点測量:2点

【 工事基本測量 】 業務実績表

2/2

平成30年度	和歌山下津港港湾整備(放置艇対策)工事	和歌山市	(株)東組	基準点点検:3点、中心線、縦横断:120m、深淺測量:11測線
平成30年度	和歌山下津港海岸(海南地区)日方護岸築造工事	海南市	(株)東組	基準点点検:5点、水準測量:1.9km、横断測量42本
平成30年度	玄子松原線道路改良(外)合併工事	日高川町	(株)南部建設	基準点点検:7点、4級基準点測量:10点、水準測量:320m、中心線測量:220m、横断測量:26本
平成30年度	和田川河川整備外合併工事	和歌山市	(株)東組	基準点点検:5点、仮BM測量:700m、横断測量:7本
平成30年度	和歌山下津港海岸(海南地区)築地護岸築造工事	海南市	東亜建設工業(株)	基準点設置:1点、境界点設置:1点
平成30年度	亀の川河川整備合併工事 起工測量	和歌山市	福興建設(株)	基準点点検・新設:16点、水準測量点検、路線測量点検:0.84K~0.84K 復元測量:25点
平成30年度	有功第1雨水幹線工事その7 起工測量	和歌山市	福興建設(株)	基準点点検・新設:6点、水準測量点検、路線測量点検:No.24~No.32+7.5
令和元年度	和歌山下津港海岸(海南地区)築地護岸築造工事	海南市	東亜建設工業(株)	基準点点検:4点、水準測量:1.7km、現地測量:横断測量2本、控え点10点

【 工事測量:深淺測量 】 業務実績表

年度	工事名称	工事箇所	発注者名	業務概要
平成27年度	国道42号田辺管内橋梁耐震補強工事 新日置小橋 深淺測量	白浜町	(株)ピーエス三菱	基準点1点、仮BM0.5km、深淺測量1式
平成29年度	国道42号旭橋耐震工事	和歌山市	(株)ピーエス三菱	深淺測量:3測線(1230m×3)、旭橋周辺(130m×70mのメッシュ幅10m) 基準点点検5点、水準測量700m

【 非破壊試験 】 業務実績表

年度	工事名称	工事箇所	発注者名	業務概要
平成27年度	奥瀬道路玉置口第一橋工事非破壊試験	新宮市	佐藤工業(株)	コンクリート強度7測線、鉄筋探査8断面
平成27年度	国道42号日置歩道橋下部工事	白浜町	(株)尾花組	コンクリート強度12測線、鉄筋探査20断面
平成29年度	日置歩道橋 非破壊検査	白浜町	(株)アルス製作所	コンクリート強度測定:9測線、配筋状態およびかぶり測定:27箇所
平成29年度	有田海南道路有田川1号橋下部工事非破壊試験	有田川町	大豊建設(株)	コンクリート強度測定:16測線、配筋状態およびかぶり測定:18箇所
平成30年度	有田海南道路1号橋右岸下部工他工事	有田市	(株)小池組	コンクリート強度:12測線、鉄筋かぶり:4断面
平成31年度	新宮紀宝道路熊野川河口大橋P1-P3下部工事	新宮市	(株)銭高組	コンクリート強度:27測線、鉄筋探査:36断面

【 ポストチェッカー 】 業務実績表

年度	工事名称	工事箇所	発注者名	業務概要
平成27年度	紀北西道路知谷トンネル他舗装工事	紀の川市	(株)小池組	ポストチェッカー:6本
平成30年度	有田海南道路大野中地区改良工事(ポストチェッカー測定)	海南市	前田道路(株)	ポストチェッカー計測:60本以下